

استاندارد آموزش شغل

راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

گروه شغلی

تاسیسات

کد ملی آموزش شغل

۷	۱	۲	۷	۳	۰	۰	۹	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۱
isco-08				سطح مهارت	شناسه گروه	شناسه شغل	شناسه شایستگی	شناسه	نسخه					

۱۳۹۰/۱۰/۱۵

تاریخ تدوین استاندارد : ۱۳۹۰/۱۰/۱۵



ناظارت بر تدوین محتوا و تصویب : دفتر طرح و برنامه های درسی
کد ملی شناسایی آموزش شغل: ۹-۶۹/۷۱/۱

اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته تأسیسات:

- محمد علوانی :

- رئیس مرکز آموزشی و مری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

- محمد رضا احترامی :

- مری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

- اصغر بارزی : mc.support@qeshmvoltage.com

- رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

- سعیده محبوبی :

- مدیر فنی شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

- فلورا رستگار :

- کارشناس فنی شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

- حسین خلعتبری :

- کارشناس فنی شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

- محمد مختاری نهال :

- مدیر گروه تأسیسات دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد آموزش شغل:

- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

- آموزشگاه طلوع دانش آران و بیدگل

فرآیند اصلاح و بازنگری :

-

-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی

تهران - خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالي ، نبش خیابان نصرت ، ساختمان شماره ۲ ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، پلاک

۲۵۹

دورنگار ۶۶۹۴۴۱۱۷ تلفن ۹ - ۶۶۵۶۹۹۰۰

آدرس الکترونیکی : Barnamehdarci@yahoo.com



تهریه کنندگان استاندارد آموزش شغل راه اندازی سیستم برودتی با مینی PLC

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	شغل و سمت	سابقه کار مرتبه	آدرس ، تلفن و ایمیل
۱	احسان ابوالحسنی آرانی	لیسانس	کنترل	مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای	۱۳ سال	تلفن ثابت : تلفن همراه : ایمیل : ehsan@yahoo.com آدرس :اصفهان- آران و بیدگل- ابتدای بلوار عاملی - حدفاصل کوچه ۱۰ و ۱۲
۲	مجید خبازی	فوق دیپلم	برق	مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای	۱۲ سال	تلفن ثابت : تلفن همراه : ایمیل: MajidAhad@yahoo.com آدرس :آران و بیدگل خیابان ملامحمد علی آرانی
۳	محمد نامور	فوق دیپلم	مکانیک	مدیر شرکت و کارشناس فنی	۲۶ سال	تلفن ثابت : تلفن همراه : ایمیل : otkbhco@yahoo.com آدرس :کاشان ابتدای خیابان امیرکبیر - م امام حسین ^(ع) شرکت عمران تهويه



تعاریف :

استاندارد شغل :

مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.

استاندارد آموزش :

نقشه‌ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .

نام یک شغل :

به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطلاق می شود .

شرح شغل :

بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ، شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .

طول دوره آموزش :

حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی .

ویژگی کارآموز ورودی :

حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .

کارورزی:

کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماكت صورت می گیرد و صرورت دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت تئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی بینند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد.)

ارزشیابی :

فرآیند جمع آوری شواهد و قضاؤت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر ، که شامل سه بخش عملی ، کتبی عملی و اخلاق حرفة‌ی خواهد بود .

صلاحیت حرفه ای مربیان :

حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

شایستگی :

توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .

دانش :

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم پایه (ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی) ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .

مهارت :

حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . معمولاً به مهارت های عملی ارجاع می شود .

نگرش :

مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخلاق حرفه ای می باشد . اینمی :

مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

توجهات زیست محیطی :

ملحوظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.



نام استاندارد آموزش شغل :

راهانداز سیستم برودتی با مینی PLC

شرح استاندارد آموزش شغل :

راهاندازی سیستم برودتی با مینی PLC شغل در حوزه تهويه مطبوع و سرمایش از رشته تأسیسات می‌باشد که شایستگی‌های آماده‌سازی مینی PLC به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، برنامه نویسی با توابع PLC، طراحی مدارات الکتریکی و سیکل تبرید سیستم‌های برودتی، برنامه نویسی مداراهای الکتریکی سیستم برودتی با مینی PLC و راهاندازی و عیب‌یابی مدارات الکتریکی سیستم‌های برودتی با مینی PLC را بر عهده دارد. این شغل با مشاغل نصب و تعمیر لوازم خانگی سردکننده، سرخانه فریونی، چیلر تراکمی و کولرهای گازی پنجراهی و اسپلیت در ارتباط می‌باشد.

ویژگی‌های کارآموز ورودی :

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانایی جسمی : سلامتی کامل

مهارت‌های پیش نیاز این استاندارد :

• دیپلم تأسیسات : داشتن گواهینامه‌های ICDL(2)

• دیپلم سایر رشته‌ها : داشتن گواهینامه‌های ICDL(2) و یکی از دوره‌های نصب و تعمیر سرخانه فریونی یا

تعمیر کار چیلر تراکمی

طول دوره آموزش :

طول دوره آموزش : ۱۷۵ ساعت

- زمان آموزش نظری : ۵۲ ساعت

- زمان آموزش عملی : ۱۲۳ ساعت

- زمان کارورزی :

- زمان پروژه :

بودجه بندی ارزشیابی (به درصد)

- آزمون نظری : ٪ ۲۵

- آزمون عملی : ٪ ۶۵

- اخلاق حرفه ای : ٪ ۱۰

صلاحیت‌های حرفه ای مربیان :

فوق دیپلم و مقطع بالاتر برق یا تأسیسات با حداقل ۲ سال سابقه اجرایی در رشته‌های PLC، نصب و تعمیر سرخانه

فریونی و تعمیر چیلر تراکمی



* تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

- راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC یا کنترلر سیستم‌های برودتی با کنترل کننده‌های قابل برنامه‌ریزی
- وظایف این شغل عبارتند از:

- ۱ - برنامه نویسی با مینی PLC و انتقال برنامه به مینی PLC
- ۲ - سیم کشی مدارهای فرمان و قدرت سیستم های برودتی همراه با مینی PLC
- ۳ - توانایی عیب یابی و رفع عیب سیستم های برودتی

* اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Commission refrigeration systems with PLC^۱ -

* مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

- لوازم خانگی سردکننده
- نصب و تعمیر سردخانه فریبونی
- تعمیر کار چیلر تراکمی
- نصب و تعمیر کولرهای گازی پنجره ای و اسپلیت

* جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار :

- | | |
|----------------------------|--|
| طبق سند و مرجع | <input type="checkbox"/> الف : جزو مشاغل عادی و کم آسیب |
| طبق سند و مرجع | <input type="checkbox"/> ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت |
| طبق سند و مرجع | <input type="checkbox"/> ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور |
| | <input checked="" type="checkbox"/> د : نیاز به استعلام از وزارت کار |



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- شایستگی ها

ردیف	عنوان
۱	آماده سازی مینی PLC به صورت نرم افزاری و سخت افزاری
۲	برنامه نویسی با توابع PLC
۳	طراحی مدارات الکتریکی و سیکل تبرید سیستم های برودتی
۴	برنامه نویسی مدارهای الکتریکی سیستم برودتی با مینی PLC
۵	راه اندازی و عیب یابی مدارات الکتریکی سیستم های برودتی با مینی PLC



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان :
	جمع	عملی	نظری	
	۳۲	۲۰	۱۲	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
- رایانه با متعلقات - پرینتر - میز کامپیوتر - صندلی - PLC مینی - DM مژول - LOGO کابل - AM مژول - PT100 مژول - سنسورهای دیجیتال و آنalog - لباس کار - دستکش ایمنی - عینک ایمنی - کفش ایمنی - کلاه ایمنی - وسایل کمک آموزشی - جعبه کمک‌های اولیه - کپسول آتش نشانی	<p>دانش :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLC و نحوه عملکرد آن (PII-PIO) - اجزای PLC - نحوه کنترل با PLC و کنتاکتور و مقایسه این دو روش - سیگنال های دیجیتال و آنالوگ - نرم افزار PLC ، امکانات و توابع آن - مفاهیم RUN - STOP - UPLOAD - OFFLINE - ONLINE - DOWNLOAD - COMPACT - MODULAR - نحوه تست برنامه به صورت OFFLINE و ONLINE <p>مهارت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - انتخاب نوع سیگنال مناسب با توجه به نوع پروژه - نصب برنامه PLC و کابل رابط آن - راه اندازی برنامه PLC - تست برنامه به صورت OFFLINE و ONLINE <p>نگرش :</p> <ul style="list-style-type: none"> - برنامه نویسی به روش صحیح - آنلاین صحیح PLC به PC - انجام صحیح اتصالات و سیم کشی PLC <p>ایمنی و بهداشت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - رعایت نکات ایمنی با استفاده از لباس کار و دستکش، عینک، کفش و کلاه ایمنی - اتصال ارت به PLC و مژول‌های مربوطه برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به آن‌ها و عدم تأثیر نویر به آنالوگ - نصب ارت برای حفاظت شخص در برابر نویزهای شدید و خطرناک حاصل از بعضی از دستگاه‌های اتوماسیون <p>توجهات زیست محیطی :</p>			



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان :
	جمع	عملی	نظری	
	۴۵	۳۱	۱۴	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
- رایانه با متعلقات				دانش :
- پرینتر			۱	- نحوه برنامه نویسی به زبان FBD
- میز کامپیوتر			۱	- نحوه برنامه نویسی به زبان LAD
- صندلی			۱	- نحوه برنامه نویسی PLC با گیت های منطقی
PLC مینی			۳	- مفاهیم AND - OR - NAND - NOR - XOR - NOT - NAND (EDGE) - AND (EDGE)
- کابل رابط			۳	- توابع Pulse Relay و Latching Relay در برنامه نویسی مدارات راه اندازی موتورها و سردخانه
- نرم افزار			۳	- انواع تایمرها
DC ۲۴ ولت			۳	- تایمرهای off delay-on/off delay-ReteNtive on delay
- منبع تغذیه				- تایمرهای wipinrelay-Edge triggered wiping ready
- لباس کار				- تایمرهای yearly timer-weekly timer
- دستکش ایمنی				- انواع کانتر
- عینک ایمنی				- کانتر Up-Down Counter
- کفش ایمنی				- کانتر Hours Counter
- کلاه ایمنی				- کانتر Threshold Trigger
وسایل کمک آموزشی			۲	مهارت :
- جعبه کمک های اولیه				- برنامه نویسی PLC و وارد کردن برنامه به آن
- کپسول آتش نشانی				- کار با گیت های AND - OR - NAND - XOR - NOT - NOR
			۴	یا NAND (EDGE) - AND (EDGE) - NOT - NOR
			۵	- برنامه نویسی با تابع Latching Relay
			۳	- برنامه نویسی با تابع Pulse Relay
			۴	- برنامه نویسی با اندیشه تاخیر در وصل و تاخیر در قطع
			۳	- برنامه نویسی با اندیشه تاخیر پالسی
			۴	- برنامه نویسی با تابع کانتر سالیانه و هفتگی
			۴	- برنامه نویسی توسعه اندیشه کانترها



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان :
	نظری	عملی	جمع	
	۴۵	۳۱	۱۴	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
	نگرش : - دقیق در انجام کار - تبدیل مدارات کنتاکتوری به زبان LAD - تجزیه و تحلیل بهتر با زبان FBD - عیب یابی سریع تر با زبان FBD - برنامه نویسی مدارات با استفاده از توابع pulse Relay و latching Relay و BASIC FUNCTION - راه اندازی اتوماتیک مدارات - استفاده از کانتر به عنوان شمارنده در اتماسیون			
	ایمنی و پهداشت : - رعایت نکات ایمنی با استفاده از لباس کار و دستکش، عینک، کفش و کلاه ایمنی - اطمینان از اتصال ارت به PLC جهت جلوگیری از خطر نوبز های شدید - توجه به دائم کار بودن موتور بعد از وصل مجدد برق			
	توجهات زیست محیطی :			



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- برگه‌ی تحلیل آموزش

زمان آموزش				عنوان :
	نظری	عملی	جمع	
	۳۰	۱۸	۱۲	طراحی مدارات الکتریکی و سیکل تبرید سیستم‌های برودتی
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
- رایانه با متعلقات - پرینتر - میز کامپیووتر - صندلی - تخته رسم A4 - کاغذ - مداد - پاکن - چسب - انواع شابلن - گونیا - خط کش T - لباس کار - دستکش ایمنی - عینک ایمنی - کفش ایمنی - کلاه ایمنی - وسایل کمک آموزشی - جعبه کمک‌های اولیه - کپسول آتش نشانی	<p>دانش :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدارات الکتریکی سیستم‌های برودتی - مدارهای راهاندازی ساده همراه با سیکل تبرید - مدار راهاندازی سردخانه به روش pump down همراه با سیکل تبرید - مدار راهاندازی سردخانه^۲ به روش pump out همراه با سیکل تبرید <p>مهارت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - طراحی و ترسیم سیستم‌های برودتی به روش ساده - طراحی و ترسیم سیستم‌های برودتی به روش pump down - طراحی و ترسیم سیستم‌های برودتی به روش pump out <p>نگرش :</p> <ul style="list-style-type: none"> - دقیق در عملکرد سیستم برودتی در حالت‌های ساده، pump out, pump down - دقیق در انجام طراحی و ترسیم <p>ایمنی و بهداشت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - رعایت نکات ایمنی با استفاده از لباس کار و دستکش، عینک، کفش و کلاه ایمنی - طراحی فیوز در ترسیم مدارات جهت حفاظت سیستم - طراحی بی‌متال در ترسیم مدارات جهت حفاظت کمپرسور <p>توجهات زیست محیطی :</p>			

^۲ سیستم برودتی شامل سردخانه، چیلر، کولر های گازی و ... می باشد که در این قسمت از سردخانه استفاده شده است



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : برنامه‌نویسی مدارهای الکتریکی سیستم برودتی با مینی PLC
	نظری	عملی	جمع	
	۳۲	۲۳	۹	
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
- رایانه با متعلقات - پرینتر - میز کامپیوتر - صندلی - لباس کار			۳	دانش : - مدارهای الکتریکی ساده به زبان برنامه نویسی LAD و FBD - مدار راه اندازی سیستم برودتی به روش pump down FBD و LAD - مدار راه اندازی سیستم برودتی به روش pump out به زبان برنامه نویسی LAD و FBD
- دستکش ایمنی - عینک ایمنی - کفش ایمنی - کلاه ایمنی - وسایل کمک آموزشی - جعبه کمک‌های اولیه - کپسول آتش نشانی			۳	مهارت : - برنامه نویسی مدارهای الکتریکی ساده به زبان برنامه نویسی FBD و LAD - برنامه نویسی مدار راه اندازی سیستم برودتی به روش pump down FBD و LAD - برنامه نویسی مدار راه اندازی سیستم برودتی به روش pump out به زبان برنامه نویسی LAD و FBD
	۷			نگرش : - دقیق در عملکرد سیستم برودتی - کاهش حجم مدارات با PLC نسبت به حالت رله مکانیک (کنتاکتوری) - عیوب یابی سریع تر مدارات PLC نسبت به کنتاکتوری با توجه به امکانات نرم افزاری
	۸			ایمنی و بهداشت : - رعایت نکات ایمنی با استفاده از لباس کار و دستکش، عینک، کفش و کلاه ایمنی - رعایت اتصالات الکتریکی V ۲۴ و V ۲۲۰ - رعایت نکات ایمنی اندازه‌گیری سیگنال‌های آنالوگ و خطاهای و خطرات احتمالی آنها
	۸			توجهات زیست محیطی :



استاندارد آموزش شغل راه انداز سیستم برودتی با مینی PLC

- برگه‌ی تحلیل آموزش

زمان آموزش				عنوان :
			نظری	
۳۶	۳۱	۵	جمع	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی				دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط
- رایانه با متعلقات - پرینتر - میز کامپیوتر - صندلی - PLC مینی - کنتاکتور - فیوز - سیم - ترمینال - شستی - منبع تغذیه ۲۴ ولتی - میکروسوئیج - فیش - یک سیستم برودتی (سردخانه یا چیلر) - کنترل بار - کنترل فاز - بی متال - لامپ سیگنال - تابلو برق - ریل - لباس کار - دستکش ایمنی - عینک ایمنی - کفش ایمنی - کلاه ایمنی - وسایل کمک آموزشی - جعبه کمک‌های اولیه - کپسول آتش نشانی				<p>دانش :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدار فرمان و مدار قدرت و نحوه ارتباط آن با PLC - اجزاء مدار فرمان و مدار قدرت - نحوه انتقال برنامه به مینی PLC (DOWNLOAD) - عیوب مدارهای الکتریکی - عیوب مدار فرمان و قدرت - عیوب مکانیکی تولیدکننده اشکال در سیستم الکتریکی - عیوب الکتریکی تولیدکننده اشکال در سیستم مکانیکی - عیوب سختافزاری و نرمافزاری - امکانات نرمافزار جهت تشخیص عیوب نرمافزاری <p>مهارت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - انتقال برنامه به مینی PLC (DOWNLOAD) - سیمکشی مدارهای الکتریکی - سیمکشی مدار فرمان و مدار قدرت برای تست با PLC (online) - راه اندازی سیستم با PLC (STOP- RUN) - عیوب‌یابی الکتریکی سیستم‌های برودتی و رفع عیب آن - عیوب‌یابی مکانیکی سیستم‌های برودتی و رفع عیب آن <p>نگرش :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مدارات PLC جایگزین مدارات کنتاکتوری - استفاده از قابلیت‌های نرمافزار در حالت آنلاین جهت کنترل پروسه - سرعت عمل در عیوب‌یابی سختافزاری و نرمافزاری - تمهدیات لازمه در رساندن عیوب به حداقل <p>ایمنی و بهداشت :</p> <ul style="list-style-type: none"> - رعایت نکات ایمنی با استفاده از لباس کار و دستکش، عینک، کفش و کلاه ایمنی - نصب ارت برای حفاظت شخص در برابر نویزهای شدید و خطرناک حاصل از بعضی از دستگاه‌های اتوماسیون - استفاده از سیم ارت جهت دقت اندازه گیری سیگنال‌های آنالوگ - دقت در اتصالات V ۲۲۰ و V ۲۴ در سیمکشی برای جلوگیری از خسارت <p>توجهات زیست محیطی :</p>



- برگه استاندارد تجهیزات -

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	پریتر		۱ دستگاه	
۲	جعبه کمک‌های اولیه		۱ دستگاه	استاندارد
۳	داکت بر برقی		۱ دستگاه	
۴	دیتا پرژکتور		۱ دستگاه	
۵	رایانه با تجهیزات کامل		۸ دستگاه	
۶	سردخانه	$\frac{3}{4}$ تا $\frac{1}{5}$ اسب بخار	۲ دستگاه	
۷	سردخانه یا چیلر یا دستگاه تهویه مطبوع	۲ تا ۱۰ اسب بخار	۱ دستگاه	
۸	صندلی		۱۶ عدد	استاندارد
۹	کپسول آتش نشانی		۱ دستگاه	CO2
۱۰	کپسول آتش نشانی		۱ دستگاه	پودری
۱۱	لب تاب		۱ دستگاه	
۱۲	موتور تک فاز	۱ تا ۳ کیلو وات	۳ عدد	
۱۳	موتورهای سه‌فازه در قدرت‌های مختلف (حالت ستاره - مثلث)	۱ تا ۳ کیلو وات	۳ عدد	
۱۴	میز کامپیووتر		۸ عدد	استاندارد
۱۵	مینی PLC		۶ عدد	
۱۶	نرم افزار PLC		۶ عدد	
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				

توجه:

- تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر در نظر گرفته شود.

- برگه استاندارد ابزار



ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	آچار آلن		۱ عدد	
۲	آچار تخت و رینگی		۱ عدد	
۳	آچار فرانسه		۱ عدد	
۴	انبرپرس		۱ عدد	
۵	انبردست		۱ عدد	
۶	انبرقفلی		۱ عدد	
۷	انواع پیچ گوشته‌ی		۱ عدد	
۸	تخته‌ی رسم	۳۵۰ × ۶۰۰ میلی‌متر	۱ عدد	
۹	تفنگ کمربند		۱ عدد	
۱۰	خط کش T		۱۵ عدد	
۱۱	دمباریک		۱ عدد	
۱۲	سنسورهای آنالوگ	J - K - PT100 - PT100 با سه سیمه	۱ عدد	Roberto سنج - ترموکوپل - ترانسیمتر ۳۰ تا ۴ میلی‌آمپر -
۱۳	سنسورهای دیجیتال	نوری - القایی - خازنی	۱ عدد	
۱۴	سیم چین		۱ عدد	
۱۵	سیم لخت کن		۱ عدد	
۱۶	شاپلون		۱ سری	
۱۷	فازمتر		۱ عدد	
۱۸	کابل ارتباطی logo به pc	از نوع USB	۱ عدد	
۱۹	کابل بر		۱ عدد	
۲۰	کارت آنالوگ خروجی	(AM2) logo	۱ عدد	
۲۱	کارت حافظه	(logo) بنفس	۱ عدد	
۲۲	کارت دیجیتال ورودی و خروجی	Logo (DM8-12/24R)	۱ عدد	
۲۳	کمان اره		۱ عدد	
۲۴	گونیا		۱۵ عدد	
۲۵	ماژول AM		۳ عدد	
۲۶	ماژول DM		۳ عدد	
۲۷	ماژول PT100		۳ عدد	
۲۸	منبع تغذیه logo	۲۲۰ - ۲۴۷ (Logo)	۱ عدد	
۲۹	هویه قلمی		۱ عدد	

توجه:

- ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود.



- برگه استاندارد مواد

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	CD logo	از صفر تا نه	۱۵ عدد	
۲	اعداد پلاستیکی	نمود ۱	۱۵۰ شاخه از هر کدام	
۳	انواع فیش و کابلشو	۲ تا ۱۰ آمپری	۳۰۰ عدد	
۴	بی مثال	۳ تا ۱۰ آمپر	۱۵ عدد	
۵	بی مثال	پاک کن	۵ عدد	
۶	پیچ خورو	نمود ۳	۱۵ عدد	
۷	پیچ گوشته دو سو	۳۰۰ عدد	۱۵ سری	
۸	پیچ و مهره	نمود ۳ و ۴ بطول ۴ سانتیمتر با واشر	۳۰۰ عدد از هر کدام	
۹	تابلو مدار فرمان لاکی	۲۵ × ۳۵	۱۵ عدد	
۱۰	تایمر	۲۴ ساعتی	۱۵ عدد	
۱۱	تایمر ساعت	۲۰ تا ۳۰ میکروفاراد	۱۵ عدد	
۱۲	ترموستات	۴۰۲ نمود	۱۵ شاخه از هر کدام	
۱۳	ترمومتر	۱۵ عدد	۱۵ شاخه	
۱۴	ترمینال	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۱۵	تیغه کمکی کنتاکتور	از A	۷۵ شاخه از هر کدام	
۱۶	حروف پلاستیکی	۱۵ عدد	۱۵ شاخه از هر کدام	
۱۷	خازن	۱۵ جفت	۱۵ قوطی	
۱۸	داکت	۱۵ شاخه از هر کدام	۱۵ شاخه	
۱۹	دستکش ایمنی	۱۵ کلاف	۱۵ حلقه	
۲۰	روغن لحیم	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۱	ریل کنتاکتور و ترمینال	۳۰ عدد	۱۵ عدد	
۲۲	سیم	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۳	سیم لحیم	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۴	شستی استاپ	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۵	شستی استاپ و استارت (دوبل)	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۶	شستی استارت	۱۵ عدد	۱۵ عدد	مدل دانفوس دیجیتالی
۲۷	شیر برقی	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۸	عینک ایمنی	۱۵ عدد	۱۵ عدد	
۲۹	فیش یا سر سیم	۲ بسته	۲ بسته	سایزهای
۳۰				



- برگه استاندارد مواد

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۳۱	فیوز فشنگی	پایه ۳۵ آمپری	۴۵ عدد	
۳۲	فیوز مینیاتوری	۶ آمپری	۱۵ عدد	
۳۳	فیوز مینیاتوری	سه فازه	۱۵ عدد	
۳۴	کابل ۲ و ۳ و ۴ رشته	نمره ۱	۷۵ متر از هر کدام	
۳۵	کاغذ A4		۲ بسته	
۳۶	کاغذ سنیاده		۱۵ برگ	
۳۷	کفش ایمنی		۱۵ جفت	
۳۸	کلاه ایمنی		۱۵ عدد	
۳۹	کلید LP و HP	مدل دانفوس	۱۵ عدد	
۴۰	کلید زبانه ای		۱۵ عدد	
۴۱	کلید صفر و یک	۱۰ آمپری	۱۵ عدد	
۴۲	کمربند	۱۰ - ۱۵ سانتی متری	۱۵۰ شاخه از هر کدام	
۴۳	کنتاکتور	۳ تا ۱۰ آمپر	۵ عدد	
۴۴	کنترل بار	بین ۳ تا ۱۰ آمپر	۵ عدد	
۴۵	کنترل بار کنترل فاز	۲ تا ۱۰ آمپری	۱۵ عدد	
۴۶	کنترل فاز	بین ۳ تا ۱۰ آمپر	۵ عدد	
۴۷	گیج های LP , HP	مدل دانفوس	۱۵ عدد	
۴۸	لامپ سیگنال تابلویی	۳ رنگ	۴۵ عدد	
۴۹	لباس کار		۱۵ دست	
۵۰	مداد	HB	۱۵ عدد	
۵۱	میکروسوئیچ	NC - NO - NC و NO	۱۵ عدد از هر کدام	
۵۲	نوار پانداز پلاستیکی		۱۵ متر	
۵۳	نوار چسب برق		۱۵ حلقه	
۵۴	نوار چسب کاغذی		۱۵ حلقه	
۵۵				
۵۶				
۵۷				

توجه:

- مواد به ازاء یک کارگاه ۱۵ نفری محاسبه شود.



- منابع و نرم افزار های آموزشی (اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد)

ردیف	عنوان منبع یا نرم افزار	مؤلف	متترجم	سال نشر	محل نشر	ناشر یا تولید کننده
۱	اصول تبرید	سیداحمد صفری	حاجی سقطی و	۱۳۷۹	تهران	دانشگاه علم و صنعت مطبوعات دینی
۲	نصاب و تعمیرکار سرداخنه فریونی	علی میاح دپارتمان فنی	-	۱۳۸۹	قم	نشر قدیس
۳	مرجع کامل خود آموز لوگو و نمایشگر TD	شرکت مهین مامطیر	-	۱۳۸۸	تهران	نشر قدیس
۴	رسم فنی رشته تأسیسات سال چهارم	مؤلفین آموزش و پژوهش	-	-	سمت	
۵						

- سایر منابع و محتواهای آموزشی (پیشنهادی گروه تدوین استاندارد) علاوه بر منابع اصلی

ردیف	عنوان منبع یا نرم افزار	مؤلف	متترجم	سال نشر	محل نشر	ناشر یا تولید کننده
۱	سیستم های کنترل حرارتی و برودتی	محمد رضا کریمی نعمت الله اعرابیان		۱۳۸۷	تهران	بهمن برنا
۲	مجموعه راه حل های اتوماسیونی با مرجع کامل مینی PLC	محمد هادی رضایی خوش قلب اسماعیل علیخانی		۱۳۸۵	تهران	مهکامه
۳	کاربرد logo در صنعت اتوماسیون	مهندس غلامرضا فامینی		۱۳۸۸	تهران	شرکت قشم ولتاژ
۴	سی دی اموزشی گام به گام logo	مهندس طالبی	-	۲۰۰۸	تهران	شرکت قشم ولتاژ
۵						



- فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

ردیف	عنوان
1	www.plcs.blogfa.com
2	www.eca.ir
3	www.plc.net
4	www.softpooya.com
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	



فهرست معرفی نرم افزارهای سودمند و مرتبط (علاوه بر نرم افزارهای اصلی)

ردیف	عنوان نرم افزار	تپهیه کننده	آدرس	توضیحات
۱	Autocad Electrical			نقشه کشی برق صنعتی
۲	zen			PLC مینی
۳	S7 - 200			PLC مینی
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
۹				
۱۰				
۱۱				
۱۲				
۱۳				
۱۴				
۱۵				
۱۶				
۱۷				
۱۸				
۱۹				
۲۰				
۲۱				
۲۲				
۲۳				
۲۴				
۲۵				
۲۶				
۲۷				
۲۸				