

معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت

دفتر پژوهش، طرح و برنامه‌ریزی درسی

استاندارد آموزش شغل

سرامیک‌ساز درجه ۲

گروه شغلی

سرامیک

کد ملی آموزش شغل

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|-----------|------------|---|---|-----------|---|---|---------------|---|---|------|
| ۷ | ۳ | ۱ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ISCO-۰۸ | | | | سطح مهارت | شناسه گروه | | | شناسه شغل | | | شناسه شایستگی | | | نسخه |

تاریخ تدوین استاندارد: ۱۳۸۸/۸/۱



خلاصه استاندارد

| | |
|---|------------|
| تعریف مفاهیم سطوح یادگیری | |
| آشنایی: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتی/شناسایی: به مفهوم داشتن اطلاعات کامل/اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری/ توانایی: به مفهوم قدرت انجام کار | |
| مشخصات عمومی شغل: | |
| سرامیک ساز درجه ۲ کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده تهیه گل و دوغاب سرامیک، شکل دادن ظروف و قطعات هنری سرامیکی با روشهای ریخته‌گری دوغابی، چرخکاری، دستگاه جیگر (Jigger) و جولی (Jolley) و رولرهد (Rolley head) و رول گردان، خشک کردن، تهیه لعاب و لعاب زنی، تزئین قطعات سرامیکی و تکثیر قالبهای تولیدی از روی قالب مادر و پخت قطعات سرامیکی و کنترل آنها برآید. | |
| ویژگی های کارآموز ورودی: | |
| حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره راهنمایی | |
| حداقل توانایی جسمی: سلامت کامل جسمی و ذهنی | |
| مهارت های پیش نیاز این استاندارد: ندارد | |
| طول دوره آموزشی: | |
| طول دوره آموزش | : ۵۹۵ ساعت |
| - زمان آموزش نظری | : ۱۶۵ ساعت |
| - زمان آموزش عملی | : ۴۳۰ ساعت |
| - زمان کارآموزی در محیط کار | : - ساعت |
| - زمان اجرای پروژه | : - ساعت |
| - زمان سنجش مهارت | : - ساعت |
| روش ارزیابی مهارت کارآموز: | |
| ۱- امتیاز سنجش نظری (دانش فنی): ۲۵٪ | |
| ۲- امتیاز سنجش عملی: ۷۵٪ | |
| ۲-۱- امتیاز سنجش مشاهده ای: ۱۰٪ | |
| ۲-۲- امتیاز سنجش نتایج کار عملی: ۶۵٪ | |
| ویژگیهای نیروی آموزشی: | |
| حداقل سطح تحصیلات: لیسانس مواد با گرایش سرامیک | |



| ردیف | عنوان توانایی |
|------|--|
| ۱ | توانایی تشخیص مواد اولیه سرامیکی |
| ۲ | توانایی آماده‌سازی سرامیک |
| ۳ | توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی به روش ریخته‌گری دوغابی |
| ۴ | توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی به روش پرس پودر |
| ۵ | توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی با دست |
| ۶ | توانایی تهیه نقش‌های برجسته در قطعات سرامیکی |
| ۷ | توانایی فرم‌دهی قطعات سرامیکی با روش چرخکاری |
| ۸ | توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی با استفاده از جیگر (Jigger)، جولی (Jolley) و رولرهد ماشین (Roller head machine) |
| ۹ | توانایی پرداخت قطعات سرامیکی |
| ۱۰ | توانایی خشک کردن و پرداخت قطعات سرامیکی |
| ۱۱ | توانایی پخت بیسکویت (اولیه) قطعات سرامیکی |
| ۱۲ | توانایی لعاب‌کاری قطعات سرامیکی |
| ۱۳ | توانایی پخت لعابی قطعات سرامیکی |
| ۱۴ | توانایی تزئین و دکور قطعات سرامیکی |
| ۱۵ | توانایی کنترل کیفیت محصول نهایی |
| ۱۶ | توانایی تکثیر قالب‌های تولیدی (از روی قالب مادر) |
| ۱۷ | توانایی اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های شغلی |
| ۱۸ | توانایی اجرای استانداردهای تضمین کیفیت |
| ۱۹ | توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار |
| ۲۰ | توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|---|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| ۱ | <p>توانایی تشخیص مواد اولیه سرامیکی</p> <p>۱-۱ آشنایی با تاریخچه صنعت سرامیک</p> <p>۱-۲ آشنایی با خواص ظاهری مواد اولیه سرامیک</p> <p>- کائولین، بال کلی، رس‌های چسبنده، فایر کلی، بنتونیت</p> <p>- سیلیس، فلدسپار، تالک</p> <p>- دولومیت، کلسیت، اکسیدهای سرب (لیتارژ، سرنج)، فلورین، کلمانیت</p> <p>۱-۳ شناسایی اصول تشخیص مواد اولیه سرامیکی</p> | ۱۶ | ۱۲ | ۲۸ |
| ۲ | <p>توانایی آماده سازی سرامیک</p> <p>۲-۱ آشنایی با وسایل تجهیزات آماده سازی سرامیک و نگهداری آنها</p> <p>- امکان نگهداری مواد اولیه (سیلو، مخازن)</p> <p>- تغذیه کننده ها، بالابرها و نوار نقاله ها</p> <p>- سنگ شکن، آسیابها، همزن دور بالا و دور پایین</p> <p>- پالایه فشاری (Filter press)، ورزدهنده (extruder)</p> <p>- سرند، آهن ربا (Magnet)</p> <p>۲-۲ آشنایی با دستورالعمل آماده سازی بر اساس فرمولهای مختلف</p> <p>۲-۳ شناسایی کاربرد تجهیزات در تشخیص سیالیت، وزن لیتر، دانه بندی و رطوبت</p> <p>۲-۴ شناسایی اصول آماده سازی سرامیک و کنترل فرآیند های آن</p> <p>(- سنگ جوری (جمع آوری ضایعات)</p> <p>- انبار کردن مواد اولیه</p> <p>- سرند کردن مواد اولیه</p> <p>- خرد کردن مواد با پتک و سنگ شکن</p> <p>- توزین مواد اولیه بر اساس فرمول</p> | ۱۶ | ۲۸ | ۴۴ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <p>- تغذیه</p> <p>- مخلوط کردن مواد اولیه با آب و افزودنی‌ها (روان‌ساز و بایندها)</p> <p>- آسیا مواد مخلوط شده</p> <p>- بازرسی و کنترل دوغاب از لحاظ سیالیت، دانه‌بندی، رطوبت (میزان آب)</p> <p>- الک کردن دوغاب بامش ...</p> <p>- آهن‌گیری توسط آهن ربا</p> <p>- آب‌زدایی - پالایه کردن (Filter)</p> <p>- ورز دادن و خواباندن و کهنه کردن و ترشاندن</p> <p>- اکستروژن</p> <p>- یکنواخت سازی</p> | ۲-۵ |
| | | | <p>شناسایی اصول کنترل کیفیت گل</p> <p>- کنترل حباب‌های هوا</p> <p>- کنترل میزان ترک</p> <p>- کنترل میزان چسبندگی</p> <p>- کنترل کارپذیری</p> <p>- کنترل ذرات درشت</p> <p>- کنترل میزان رطوبت</p> <p>- کنترل یکنواختی</p> | ۲-۶ |
| | | | <p>شناسایی اصول آماده‌سازی پودر پرس</p> <p>- روش خشک</p> <p>- روش نیمه مرطوب</p> <p>شناسایی عیوب روشهای آماده‌سازی</p> <p>- دوغاب: ته‌نشینی، سیال نبودن، لخته و دلمه شدن، درصد رطوبت</p> <p>دانه‌درشت بودن، جداره گیری ضعیف</p> <p>- گل: عدم چسبندگی کافی، ترک خوردن، رطوبت نامناسب</p> <p>- پودر پرس: توزیع دانه‌بندی ناصحیح، رطوبت نامناسب، چسبیدن ذرات،</p> <p>کروی نبودن دانه‌های پودر، ناروانی پودر</p> | ۲-۷ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| ۴۸ | ۳۶ | ۱۲ | <p>توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی به روش ریخته‌گری دوغابی</p> <p>۳-۱ آشنایی با روشهای ریخته‌گری قطعات توپر و توخالی</p> <p>۳-۲ شناسایی اصول آماده کردن قالب‌ها برای ریخته‌گری</p> <ul style="list-style-type: none">- عاری بودن قالب های گچی از گرد و خاک- کنترل رطوبت قالب- تعداد دفعات استفاده شده از قالب (عمر قالب)- سالم بودن قطعات قالب- درز قالب <p>۳-۳ شناسایی اصول ریخته‌گری قطعات توخالی</p> <ul style="list-style-type: none">- گذاشتن قیف قالب- ریخته‌گری بدون تلاطم و حباب- ریخته‌گری با سرعت کم، مقدار زیاد- عدم ریختن دوغاب بر روی دیواره قالب- ریخته‌گری مداوم- کنترل ضخامت جداره <p>۳-۴ شناسایی اصول تخلیه دوغاب اضافی</p> <ul style="list-style-type: none">- تخلیه دوغاب اضافه قالب با زاویه مایل (حدود ۴۵ درجه)- تخلیه کامل دوغاب <p>۳-۵ شناسایی اصول خارج کردن قطعات از قالب</p> <ul style="list-style-type: none">- تشخیص مدت زمان نگهداری قطعه ریخته‌گری شده درون قالب- تشخیص زمان خارج نمودن قطعه از قالب- خارج کردن قطعات از قالب | |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - نحوه نگهداری قطعه خارج شده شناسایی اصول ریخته‌گری قطعات توپر - کنترل توخالی نبودن قطعه | ۳-۶ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> شناسایی اصول نصب ملحقات -یکنواخت سازی رطوبت قطعات حین چسباندن - آماده‌سازی چسب مناسب برای نصب - چسباندن - پاک کردن چسب اضافی | ۳-۷ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> شناسایی اصول پرداخت - پرداخت خشک (اسفنج) - پرداخت تر (اسفنج و آب) | ۳-۸ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> شناسایی اصول آماده‌سازی قالب گچی برای ریخته‌گری بعدی - نظافت قالب گچی از بقایای ریخته‌گری قبلی - جداکردن اجزاء قالب از یکدیگر - بستن مجدد قطعات قالب | ۳-۹ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> شناسایی اصول جمع‌آوری دوغاب و گل برگشتی - نحوه جمع‌آوری دوغاب برگشتی - نحوه جمع‌آوری گل برگشتی از قالب گچی - آلوده نشدن دوغاب گل برگشتی | ۳-۱۰ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> شناسایی عیوب ریخته‌گری -خال، لک، ذرات خارجی، لک سیلیکات -چسبیدن قطعه به قالب، دفرمگی، جداره‌بندی ضعیف، شره دوغاب -اثر درز قالب، ترک درز قالب، اثر چاقوی کند در هنگام برش، ترک دهانه | ۳-۱۱ |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|---|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| | -گسیختگی، دررفتن دوغاب از درز قالب | | | |
| ۴ | توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی به روش پرس پودر ۴-۱ آشنایی با پودر مناسب (کنترل پودر) ۴-۲ آشنایی با مکانیزم دستگاه ۴-۳ شناسایی اصول شکل دهی به روش پرس پودر -پرکردن قالب از پودر -کنترل سرعت ریزش -کشیدن خطکش جهت صاف کردن سطح قطعه - اعمال ضربه اول و بعد ضربه دوم، ... فشار نهایی - خارج کردن قطعه از قالب - قراردادن قطعات پرس شده - جابجایی قطعات ۴-۳ شناسایی عیوب روش پرس پودر - ترک، دفرمگی، لک رطوبتی - مرز بین دانه، دو پوست شدن، گوه‌ای شدن - تاب برداشتن، لبه‌های سست | ۸ | ۲۰ | ۲۸ |
| ۵ | توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی با دست ۵-۱ آشنایی با نقش و طرحهای ساده قطعات سرامیکی ۵-۲ شناسایی اصول شکل دهی قطعات سرامیکی با انگشتان دست ۵-۳ شناسایی اصول ساخت قطعات سرامیکی با دست - گلوله کردن گل بادست - ایجاد حفره در گل گلوله‌ای با دست | ۴ | ۲۰ | ۲۴ |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|--|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| | <ul style="list-style-type: none"> - یکنواخت کردن دیواره حفره - نازک کردن دیواره - ترک گیری با اسفنج - اتصال دو قطعه به یکدیگر - پرداخت قطعات ساخته شده - ساختن کاسه کوچک - ساختن کره و بیضی و تبدیل آنها به میوه و یا حیوان | | | |
| ۶ | <p>توانایی تهیه نقش‌های برجسته در قطعات سرامیکی</p> <ul style="list-style-type: none"> ۶-۱ آشنایی با نقش برجسته و اصول کاربرد آن ۶-۲ آشنایی با مفهوم سطوح مثبت و منفی در نقوش برجسته ۶-۳ آشنایی با مراحل اجرای نقش برجسته ۶-۴ شناسایی اصول تهیه نقش‌های برجسته در قطعات سرامیکی - انتقال طرح بر روی خشت (قطعه) - چسباندن طرح بر روی قالب قطعه و سوراخ کردن خطوط طرح - برداشتن کاغذ طرح از روی قالب خشی - انتقال طرح بر روی گل سرامیک - برداشتن طرح از روی گل و خط اندازی جهت مشخص شدن خطوط طرح - ایجاد خطوط، فرورفتگی و برجستگی و شیب دادن با اضافه و کم کردن گل - بریدن دور طرح گل و چسباندن طرح برداشته شده بر روی قطعه جدید | ۴ | ۱۶ | ۲۰ |
| ۷ | <p>توانایی فرم‌دهی قطعات سرامیکی با روش چرخکاری</p> <ul style="list-style-type: none"> ۷-۱ آشنایی با چرخ سفالگری (چرخکاری) - چرخ پای | ۶ | ۴۰ | ۴۶ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - چرخ برقی ۷-۲ آشنایی با ابزارهای چرخکاری و کاربردهای آن - سیم برش گل - پرگار و قطر سنج - اسفنج برای کشیدن آب اضافی - شابلون‌های فرم‌دهی - دستگیره‌های برداشتن قطعات از روی چرخ | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ۷-۳ شناسایی اصول نگهداری گل باقیمانده | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ۷-۴ شناسایی اصول فرم دهی قطعات - قراردادن و چسباندن گل بر روی چرخ و فرم دادن آن - ورز دادن گل بر روی چرخ - بالا بردن گل با دست و فشردن آن به پایین - ایجاد حفره در مرکز گل - باز و یکنواخت کردن دیواره گل - استفاده از دوغاب برای روانسازی چرخش گل زیر انگشتان - بالا کشیدن دیواره گل - صاف کردن کف قطعه کار - قلاژ و اضافه کردن قطعه کار - نازک کردن و بالا کشیدن دیواره با قلاژ - قلاژ گرفتن با شابلون و یا مشته - بریدن لبه ناصاف قطعه کار با سوزن - تهیه دسته و چسباندن آن به قطعه کار - تهیه مخروط ناقص (لوله) | |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <p>- چسبانیدن لوله به قطعه کار</p> <p>۷-۵ شناسایی اصول ساخت کاسه با باز کردن دهانه ظرف</p> <p>۷-۶ شناسایی اصول ساخت کوزه شکم‌دار</p> | |
| ۲۸ | ۲۴ | ۴ | <p>۸ توانایی شکل دادن قطعات سرامیکی با استفاده از دستگاه جیگر (Jigger) و جولی (Jolley) و رولرهد ماشین (Roller head machine)</p> <p>۸-۱ آشنایی با جیگر (Jigger) و روش کار آن</p> <p>۸-۲ آشنایی با تیغه جیگر (Jigger)</p> <p>۸-۳ شناسایی اصول کار با تیغه جیگر (Jigger)</p> <p>- بستن تیغه</p> <p>- اعمال بار از تیغه به قطعه</p> <p>- کنترل تیزی تیغه</p> <p>۸-۴ شناسایی اصول فرم‌دهی قطعات سرامیکی با جیگر (Jigger)</p> <p>- برش گل</p> <p>- پهن کردن گل</p> <p>- قرار دادن روی قالب گچی</p> <p>- قرار دادن قالب گچی بر روی کِلگی</p> <p>- تشخیص مدت زمان شکل دادن</p> <p>- پرداخت قطعه شکل داده شده (پایه قطعه با اسفنج مرطوب)</p> <p>- برداشتن قالب گچی</p> <p>- گذاشتن قالب گچی در خشک کن زیر دمای ۴۵ درجه سانتیگراد</p> <p>- برداشتن قطعه نیمه خشک شده از داخل قالب گچی</p> <p>- قرار دادن قطعات نیمه خشک شده روی هم</p> <p>- شرایط مکان قرار گرفتن قطعه روی میز کار</p> | |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|--|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| ۸-۵ | <p>- پرداخت نهایی قطعه نیمه خشک</p> <p>- بازرسی و کنترل قطعه نیمه خشک بابت ترک (با نفت، گازوئیل، بنفش کریستال، پرمنگنات پتاسیم)</p> <p>شناسایی عیوب قطعه شکل داده شده با جیگر (Jigger)</p> | | | |
| ۸-۶ | <p>- ترک، دفرمگی، عدم ضخامت یکنواخت</p> <p>- تشخیص دمای مناسب کلگی و قالب گچی</p> <p>شناسایی تفاوت عملکرد جیگر (Jigger) با جولی (Jolley)</p> | | | |
| ۸-۷ | <p>شناسایی تفاوت عملکرد جیگر (Jigger) بارولرهد ماشین (head machin Rolley)</p> | | | |
| ۹ | <p>توانایی پرداخت قطعات سرامیکی</p> <p>۹-۱ شناسایی گل چرمینه و بدنه کاملاً خشک شده</p> <p>-تشخیص گل چرمینه و بدنه کاملاً خشک شده</p> <p>۹-۲ شناسایی اصول پرداخت</p> <p>- پرداخت درز قالب</p> <p>- پرداخت لبه‌های تیز</p> <p>- پرداخت محل بریدن قیف ریخته‌گری</p> <p>- پرداخت سطح</p> <p>۹-۳ شناسایی کیفیت آب پرداخت</p> <p>- تعویض به موقع آب پرداخت</p> <p>۹-۴ شناسایی تیزی ابزار (چاقوی) پرداخت</p> <p>۹-۵ شناسایی اصول تیز کردن ابزار پرداخت (چاقو)</p> <p>۹-۶ شناسایی اصول پرداخت قطعات سرامیکی با اسفنج مرطوب</p> <p>-تشخیص میزان آب اسفنج</p> | ۴ | ۱۶ | ۲۰ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <p>۹-۳ شناسایی کیفیت آب پرداخت</p> <p>-تعویض به موقع آب پرداخت</p> <p>۹-۴ شناسایی تیزی ابزار (چاقوی) پرداخت</p> <p>۹-۵ شناسایی اصول تیز کردن ابزار پرداخت (چاقو)</p> <p>۹-۶ شناسایی اصول پرداخت قطعات سرامیکی با اسفنج مرطوب</p> <p>-تمیزکاری با هوای فشرده در محفظه هوا</p> <p>۹-۸ شناسایی عیوب پرداخت</p> <p>-پرداخت بیش از حد، نازک شدن جداره بدنه، ترک</p> <p>-ایجاد نقاط ضعیف در بدنه، ایجاد اثرات برجسته، بقایای ابزار پرداخت</p> | |
| ۳۲ | ۲۰ | ۱۲ | <p>توانایی خشک کردن و پرداخت قطعات سرامیکی</p> <p>۱۰-۱ آشنایی با مفهوم فرایند خشک شدن</p> <p>۱۰-۲ آشنایی با روشهای خشک کردن</p> <p>- طبیعی</p> <p>- دستگامی</p> <p>۱۰-۳ آشنایی با عوامل مؤثر بر خشک شدن قطعات (طبیعی)</p> <p>- رطوبت، دما</p> <p>- زمان، شرایط محیطی کارگاه</p> <p>- سرعت و جهت جریان هوا (سرعت خروج رطوبت)</p> <p>- ضخامت قطعه</p> <p>- هندسه قطعه</p> <p>- اختلاف رطوبت در مقاطع مختلف (سطح، میانه، مغز)</p> <p>- لبه‌های تیز و پایه قطعه</p> <p>- سرعت خشک کردن</p> | |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|---|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| ۱۰-۴ | شناسایی عیوب خشک کردن - ترک، شکست، دفرمگی (تاب، پیچیدگی) - جذب مجدد رطوبت، تعریق خشک کردن | | | |
| ۱۰-۵ | شناسایی اصول قرار گرفتن قطعه در محل مناسب - جنس (از جهت انتقال رطوبت و گردش هوا) - شکل - نحوه جریان هوا در سطح قطعه - کنترل دما و رطوبت محیط - نحوه چین قطعات جهت خشک شدن | | | |
| ۱۰-۶ | آشنایی با عوامل مؤثر بر خشک شدن قطعات به روش دستگاهی - سرعت جریان هوا - نحوه قرار گرفتن قطعه در جریان هوا - دما - زمان - رطوبت | | | |
| ۱۰-۷ | شناسایی دستگاه خشک کن و انواع آن - محفظه‌ای (اتاقکی) - مداوم (تونلی و عمودی) | | | |
| ۱۰-۸ | شناسایی اصول کنترل فرایند خشک شدن قطعات - کنترل تماس مستقیم و غیر مستقیم جریان هوا با قطعات - خشک کردن طبق دستورالعمل - توزین متوالی (تست خشک شدن قطعه) - کنترل و بازدید خشک کن | | | |
| ۱۰-۹ | شناسایی اصول پرداخت پس از خشک کردن قطعات | | | |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - پرداخت تر - پرداخت خشک - کیفیت آب پرداخت (تعویض به موقع) - کیفیت چاقوی پرداخت - اجرای پرداخت - قراردادن چاقو بر روی قطعه - پاک کردن سیلیکات سدیم از روی قطعه شناسایی عیوب پرداخت - پدیدار شدن عیوب ریخته‌گری (حباب هوا) - شوره - خط درز قالب - اثر سیلیکات سدیم | ۱۰-۱۰ |
| | | | شناسایی اصول هواگیری قطعات پس از پرداخت | ۱۰-۱۱ |
| | | | شناسایی اصول چیدن و حمل قطعات خشک شده | ۱۰-۱۲ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - چیدن قطعات نیمه خشک بر روی هم - حمل قطعات خشک شده به مکان بعدی | |
| ۳۶ | ۲۴ | ۱۲ | توانایی پخت بیسکویت (اولیه) قطعات سرامیکی | ۱۱ |
| | | | آشنایی با انواع پخت | ۱۱-۱ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - تک پخت - چند پخت بیسکویت، لعابی، دکور | |
| | | | آشنایی با مفهوم پخت | ۱۱-۲ |
| | | | فرایند پخت | |
| | | | خشک کردن تکمیلی | |
| | | | آشنایی با عوامل مؤثر بر پخت | ۱۱-۳ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | -هندسه قطعه -دما -زمان -سرعت حرارت -ضخامت -سرعت پخت شناسایی اصول تشخیص شرایط پخت -نحوه ایجاد اتمسفر اکسیداسیون، احیاء و خنثی -رنگ شعله -ارتباط رنگ شعله با دما -ارتباط رنگ شعله با اتمسفر -چیدمان قطعات | ۱۱-۴ |
| | | | شناسایی اصول تشخیص پخت ناقص قطعات -رنگ پس از پخت -تغییر ابعاد یا انقباض -اثر دست موقع مالیدن روی قطعه -صدای زنگ - جذب آب | ۱۱-۵ |
| | | | شناسایی اصول اصلاح قطعات با پخت ناقص - پخت مجدد قطعات | ۱۱-۶ |
| | | | شناسایی اصول تشخیص قطعات با پخت بیش از حد -قطعات قابل استفاده (دارای جذب آب جهت اعمال لعاب) -قطعات غیرقابل استفاده | ۱۱-۷ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <p>۱۱-۸ شناسایی عیوب پخت - ترک (لبه، پایه، کف) - اختلاف جذب آب در محل قرار گرفتن قطعات روی هم - پایین بودن جذب آب نقاط تیز - شیشه‌ای شدن سیلیکات سدیم پاک نشده روی سطح</p> | |
| | | | <p>۱۱-۹ شناسایی اصول کنترل قطعات بیسکویت شده - کنترل قطعات بیسکویت شده با نفت، گازوئیل و پرمنگنات پتاسیم</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۰ آشنایی با تجهیزات پخت قطعات سرامیکی - کوره‌های الکتریکی، کوره‌های گازوئیلی سوز، کوره‌های مازوت سوز، کوره‌های گازسوز</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۱ آشنایی با تجهیزات چیدمان قطعات درون کوره - صفحه، پایه، پروفیل، واش (پودر دیرگداز)</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۲ آشنایی با وسایل اندازه‌گیری درجه حرارت کوره - ترموکوپل، آذرسنج، حلقه‌های بولرینگ و مخروط زگر</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۳ آشنایی با مشخصات ظاهری واش</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۴ شناسایی اصول چیدمان قطعات در کوره</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۵ شناسایی اصول کار با دستگاه (کوره) (- روشن کردن کوره-تنظیم درجه حرارت)</p> | |
| | | | <p>۱۱-۱۶ شناسایی اصول باز کردن در کوره و تخلیه قطعات - باز کردن در کوره - خشک کردن قطعات سرامیکی - تخلیه قطعات سرامیکی از کوره‌ها</p> | |
| ۵۲ | ۳۸ | ۱۴ | <p>۱۲ توانایی لعاب کاری قطعات سرامیکی</p> | |
| | | | <p>۱۲-۱ آشنایی با مفهوم لعاب</p> | |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | آشنایی با انواع روشهای لعاب دادن - غوطه‌وری، آبشاری، اسپری، قلم‌مو | ۱۲-۲ |
| | | | شناسایی پارامترهای مؤثر بر لعاب دادن - کنترل ظاهری دوغاب لعاب (شلی، سفتی) - وزن لیتر - سیالیت - ته‌نشین نشدن - الک کردن | ۱۲-۳ |
| | | | شناسایی اصول کنترل قطعه قبل از لعاب دادن - چرب نبودن دست - عاری بودن سطح قطعه از گرد و غبار - پاک کردن نقاطی که نباید لعاب بگیرد (ته ظرف) | ۱۲-۴ |
| | | | شناسایی اصول لعاب دادن با روش غوطه‌وری - زمان نگهداری قطعات درون دوغاب - غوطه‌وری قطعات - ضخامت لعاب اعمال شده - حرکت قطعات در داخل دوغاب - توجه به عدم پاک شدن لعاب به علت ناخن بلند - اصلاح نقاطی که لعاب نگرفته یا کافی نگرفته | ۱۲-۵ |
| | | | شناسایی عیوب لعاب دادن به روش غوطه‌وری - عدم یکنواختی، شره لعاب، لعاب نگرفتگی، پرشدن مقاطع نازک | ۱۲-۶ |
| | | | شناسایی اصول قرار دادن قطعه لعاب شده | ۱۲-۷ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | -کنترل ضخامت لعاب اسپری شده (یکنواختی) -استقرار قطعه لعاب داده شده بر روی میزگردان | ۱۲-۱۳ |
| | | | شناسایی اصول تمیز کردن کابین لعاب کاری شناسایی اصول جمع‌آوری لعاب برگشتی | ۱۲-۱۴ |
| | | | -جمع‌آوری لعاب برگشتی -اصلاح لعاب برگشتی | |
| | | | شناسایی پارامترهای مؤثر بر لعاب دادن با قلم مو -کنترل رطوبت سطح مقطع مورد نظر برای لعاب کاری | ۱۲-۱۵ |
| | | | - کنترل کیفیت موی قلم مو شناسایی اصول لعاب دادن با قلم مو | ۱۲-۱۶ |
| | | | شناسایی عیوب لعاب دادن با قلم مو - ضخامت غیر یکنواخت، اثر موهای قلم مو | ۱۲-۱۷ |
| | | | -قراردادن قطعه لعاب شده در محیط بدون گرد و غبار شناسایی اصول تمیز کردن لعاب اضافی | ۱۲-۸ |
| | | | شناسایی اصول اصلاح نقاطی که لعاب نگرفته | ۱۲-۹ |
| | | | شناسایی اصول لعاب دادن به روش آبشاری -اعمال یکنواخت لعاب | ۱۲-۱۰ |
| | | | -لعاب دادن قطعات غیر مسطح (حجیم و هندسی نامنظم) -جمع‌آوری لعاب اضافی و اصلاح آن | |
| | | | شناسایی پارامترهای مؤثر بر لعاب دادن به روش اسپری -فاصله تفنگ (پیستوله) تا قطعه و تنظیم وسیله اسپری کننده | ۱۲-۱۱ |
| | | | -زمان پاشش -مقدار لعاب پاشیده شده | |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|---|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| ۱۲-۱۲ | <p>-تنظیم مقدار هوا و لعاب خروجی (اسپری شونده)</p> <p>-تمیز کردن پیستوله</p> <p>شناسایی اصول لعاب دادن به روش اسپری</p> | | | |
| ۱۳ | <p>توانایی پخت لعابی قطعات سرامیکی</p> <p>شناسایی اصول چیدن قطعه لعاب داده شده</p> <p>-چیدن قطعات لعاب داده شده، بستگی به نوع محصول، بر روی صفحات</p> <p>-تشخیص فاصله قطعات با یکدیگر و دیواره و با عوامل حرارتی (شعله مشعل، المنت الکتریکی)</p> <p>-عدم تماس قطعات لعاب داده شده نسبت به یکدیگر</p> <p>-تمیز کردن جای نشیمن گاه قطعه</p> <p>شناسایی اصول آماده‌سازی ساگار، ستر و کاست</p> <p>-آماده‌سازی ساگار، ستر و کاست</p> <p>-استفاده از پوشش دیرگداز</p> <p>-نحوه اعمال پودر دیرگداز بر روی صفحه (واش)</p> <p>شناسایی اصول تمیز کردن پودر دیرگداز و واش مصرف شده</p> <p>-تمیز کردن پودر دیرگداز و واش مصرف شده</p> <p>-تمیز کردن واش چسبیده به قطعه پخته شده</p> <p>شناسایی شرایط کابین پرداخت لعاب چسبیده به قطعه</p> <p>شناسایی اصول بارگیری و تخلیه کوره لعاب</p> <p>شناسایی ابزارهای کنترلی کوره</p> <p>-آذرسنج، ترموکوپل و فیلتر نور</p> <p>شناسایی عیوب پخت لعابی قطعات</p> | ۸ | ۲۶ | ۳۴ |
| ۱۳-۱ | | | | |
| ۱۳-۲ | | | | |
| ۱۳-۳ | | | | |
| ۱۳-۴ | | | | |
| ۱۳-۵ | | | | |
| ۱۳-۶ | | | | |
| ۱۳-۷ | | | | |
| ۱۳-۸ | | | | |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|-------|--|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| | <p>- پخت بیش از حد، پخت ناقص</p> <p>- لعاب نگرفتگی، جمع شدگی لعاب، شره، لعاب دررفتگی</p> <p>- پوسته‌ای شدن، بادکردگی، ترک</p> <p>- سوراخ سنجاقی، پوست پرتقالی</p> <p>- تغییر رنگ، دفرمگی و چند رنگی</p> <p>- ذرات ناخالصی، خال آهن</p> | | | |
| ۱۴ | <p>توانایی تزئین و دکور قطعات سرامیکی</p> <p>۱۴-۱ آشنایی با انواع تزئین و دکور</p> <p>- رنگ (زیر لعابی، تولعابی، رولعابی، درون بدنه‌ای)</p> <p>- عکسبرگردان</p> <p>- مهر (stamp)</p> <p>- چاپ ابریشم (silk screen)</p> <p>- قلم‌مو</p> <p>- اسپری</p> <p>۱۴-۲ شناسایی اصول اعمال دکور</p> <p>- ساخت و آماده‌سازی رنگ، خمیر و دوغاب جهت دکور</p> <p>۱۴-۳ شناسایی اصول افزودن رنگ به لعاب در دکور درون لعابی</p> <p>۱۴-۴ شناسایی شرایط دوغاب لعاب رنگی در دکور درون لعابی</p> <p>- دانه‌بندی رنگ</p> <p>- وزن لیتر</p> <p>- غلظت رنگ</p> <p>- پخش یکواخت رنگ در لعاب</p> <p>۱۴-۵ آشنایی با انواع روشهای اعمال دکور درون لعابی</p> <p>- غوطه‌وری، آبشاری، اسپری، قلم‌مو</p> <p>۱۴-۶ شناسایی اصول نگهداری رنگ پس از آماده‌سازی و قبل از اعمال</p> | ۱۲ | ۴۰ | ۵۲ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | شناسایی شرایط قطعات برای اعمال دکور زیرلعابی -بدنه، نوع دکور، دمای مناسب برای دکور | ۱۴-۷ |
| | | | شناسایی اصول اعمال دکور زیرلعابی -اعمال دکور زیرلعابی | ۱۴-۸ |
| | | | -اعمال لعاب پس از دکور زیرلعابی (لعابی ترانس) شناسایی عیوب دکور زیرلعابی و درون لعابی -عدم یکنواختی رنگ، پخش رنگ -سوراخ سنجاقی، ذوب موضعی -عدم تناسب دمای بدنه، رنگ و لعاب -کم رنگ و پررنگ شدن -نفوذ رنگ از زیر لعاب -نازک شدن لعاب روی دکور، سوختگی لعاب -ضعف رنگ در لبه‌ها، اثر اتمسفر کوره بر رنگ روی لعاب | ۱۴-۹ |
| | | | شناسایی شرایط قطعات بر اعمال دکور رولعابی -نوع لعاب -نوع دکور -دمای مناسب برای دکور | ۱۴-۱۰ |
| | | | آشنایی با انواع روشهای اعمال دکور رولعابی -اسپری -قلم مو | ۱۴-۱۱ |
| | | | شناسایی اصول آماده‌سازی سطح کار جهت اعمال دکور رولعابی -عاری از آلودگی چربی -نچسبیدن دکور به لعاب | ۱۴-۱۲ |
| | | | شناسایی عیوب دکور رولعابی | ۱۴-۱۳ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | <p>زبری دکور</p> <p>۱۴-۱۴ شناسایی اصول پاک کردن دکور اضافی (رولعابی)</p> <p>پاک کردن دکور اضافی با اسید HF و قلم‌های مخصوص</p> <p>۱۴-۱۵ شناسایی اصول آماده‌سازی دوغاب و گل بدنه</p> <p>آماده‌سازی دوغاب بدنه برای بدنه‌هایی با یکنواختی رنگ</p> <p>آماده‌سازی گل بدنه برای بدنه‌هایی با توزیع اتفاقی رنگ</p> <p>آماده‌سازی گل بدنه برای بدنه‌هایی با توزیع دانه، دانه رنگ</p> <p>۱۴-۱۶ شناسایی شرایط اعمال دکور درون بدنه‌ای</p> <p>دما</p> <p>تاثیر رنگ در کاهش دمای پخت</p> <p>تاثیر نوع اتمسفر</p> <p>تاثیر لعاب بر رنگ بدنه</p> <p>۱۴-۱۷ شناسایی عیوب دکور درون بدنه‌ای</p> <p>کم‌رنگ و پررنگ شدن</p> <p>تجمع درنقاط گود، ذوب موضعی</p> <p>۱۴-۱۸ آشنایی با عدم استفاده از رنگ سرد به عنوان دکور قطعات سرامیکی</p> | |
| ۳۲ | ۲۰ | ۱۲ | <p>توانایی کنترل کیفیت محصول نهایی</p> <p>۱۵-۱ شناسایی اصول تعیین درجه‌بندی کیفیت قطعات (ظروف) براساس عیوب آنها</p> <p>- میزان دفرمگی لبه و دهانه</p> <p>- تخت نبودن (عدم استقرار بر روی سطح صاف)</p> <p>- وجود ذرات زبر</p> | ۱۵ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | -لک آهن و ذرات دیگر -پریدگی لعاب -تجمع و شره لعاب -سوراخ سنجاقی -حباب هوا -ترک و شق لعاب -لایه لایه شدن -پوست پرتقالی -ناهماهنگی در دکور -دورنگی لعاب دکور -گرفتگی نوری و لوله ۱۵-۲ شناسایی اصول تعیین درجه بندی کیفیت قطعات (کاشی) براساس عیوب آنها -عدم تخت بودن -عدم قائمه بودن -عدم دقت ابعادی -عیوب لعاب و دکور -عدم براقیت لعاب و دکور | |
| | | | ۱۵-۳ شناسایی اصول تعیین درجه بندی کیفیت قطعات (چینی بهداشتی) براساس عیوب آنها -ترک، لعاب نگرفتگی و لعاب دررفتگی -لک آهن و ذرات دیگر -پریدگی لعاب | |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|---|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| ۴۸ | ۴۰ | ۸ | <p>توانایی تکثیر قالب‌های تولیدی (از روی قالب مادر)</p> <p>۱۶-۱ شناسایی اصول کنترل کیفیت گچ و خواص آن</p> <p>- کنترل کیفیت گچ</p> <p>- کنترل دانه‌بندی گچ</p> <p>- کنترل افت حرارتی (L.O.I) (loss on ignition) (افت ۶/۲٪ گچ تحویلی در دمای ۲۲۰ °C)</p> <p>۱۶-۲ شناسایی اصول آماده‌سازی مخلوط گچ و آب</p> <p>- نسبت گچ به آب</p> <p>- زمان هم‌زدن گچ و آب پخش کامل ذرات گچ در آب</p> <p>- زمان گیرش</p> <p>- استحکام</p> <p>- جذب آب</p> <p>۱۶-۳ شناسایی اصول ریختن دوغاب گچ در قالب مادر و کنترل دوغاب</p> <p>- چرب کردن قالب مادر با محلول جدایش</p> <p>- ریختن دوغاب گچی در قالب مادر</p> <p>- حباب‌زدایی</p> <p>۱۶-۴ شناسایی اصول باز کردن قالب</p> <p>- زمان باز کردن قالب</p> <p>۱۶-۵ شناسایی اصول پرداخت قالب</p> <p>۱۶-۶ شناسایی اصول خشک کردن قالب</p> <p>- خشک کردن قالب در دمای کمتر از ۴۵ °C</p> <p>۱۶-۷ شناسایی اصول حمل و نقل صحیح قالبها</p> <p>۱۶-۸ شناسایی معیار فرسوده شدن قالب</p> | |



| شماره | شرح | زمان آموزش | | |
|----------------------------|--|------------|------|-----|
| | | نظری | عملی | جمع |
| ۱۶-۹ ۱۶-۱۰ | شناسایی اصول تمیز کردن قالب از محلول جدایش شناسایی عیوب قالبهای تکثیر شده - شکستگی - عدم یکنواختی در مکش - عدم یکنواختی ضخامت - دفرمگی - فاصله زیاد درز قالب - جفت نشدن اجزاء قالب نسبت به هم - آبله‌رو شدن - عدم جذب کافی آب - شوره زدن | | | |
| ۱۷ ۱۷-۱ ۱۷-۲ | توانایی اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های شغلی آشنایی با مقررات و آیین‌نامه‌های شغلی شناسایی اصول اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های شغلی | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۱۸ ۱۸-۱ ۱۸-۲ ۱۸-۳ | توانایی اجرای استانداردهای تضمین کیفیت آشنایی با مفهوم کیفیت و استانداردهای آن آشنایی با مفهوم تضمین کیفیت و استانداردهای ISO 9000 شناسایی اصول اجرای استانداردهای تضمین کیفیت | ۴ | ۲ | ۶ |
| ۱۹ ۱۹-۱ ۱۹-۲ | توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار آشنایی با آمار و ارقام مورد نیاز شناسایی اصول تهیه گزارش و ترسیم نمودار فعالیتها | ۱ | ۲ | ۳ |
| ۲۰ ۲۰-۱ | توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار آشنایی با عوامل موثر در محیط کار | ۶ | ۴ | ۱۰ |



| زمان آموزش | | | شرح | شماره |
|------------|------|------|--|-------|
| جمع | عملی | نظری | | |
| | | | - فیزیکی (صدا، گرما، سرما، رطوبت، روشنایی) | |
| | | | - شیمیایی (گازهای مضر، ذرات گرد و غبار، مواد شیمیایی مخاطره آمیز) | |
| | | | آشنایی با وسایل حفاظت فردی (کلاه ایمنی، دستکش، ماسک ایمنی، عینک ایمنی و.....) | ۲۰-۲ |
| | | | شناسایی توقف کامل دستگاه به هنگام روغن کاری، تعمیر و نظافت | ۲۰-۳ |
| | | | آشنایی با نحوه تهویه کارگاه با روش مناسب | ۲۰-۴ |
| | | | آشنایی با سیستم برق رسانی و نصب دستگاه های ایمنی برقی در تجهیزات کارگاه | ۲۰-۵ |
| | | | آشنایی با انواع مواد اطفاء حریق | ۲۰-۶ |
| | | | شناسایی اصول اطفاء حریق | ۲۰-۷ |
| | | | آشنایی با کاربرد تجهیزات ایمنی و حفاظتی در کارگاه | ۲۰-۸ |
| | | | آشنایی با جعبه کمکهای اولیه و اصول استفاده از آن | ۲۰-۹ |
| | | | شناسایی محل مناسب استقرار کوره و خشک کن و نکات ایمنی مربوط به آن | ۲۰-۱۰ |
| | | | شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی و بهداشتی کارگاه | ۲۰-۱۱ |
| | | | - تمیز بودن کارگاه جهت جلوگیری از لیز خوردن | |
| | | | - رعایت نکات ایمنی در حین کار با دستگاه ها (آسیا گلوله ای (Ball mill)، جیگر (Jigger)، جولی (Jolley)، پالایه فشاری (Filter press)، همزن (mixer)، ورزدهنده (extruder) و....) | |
| | | | شناسایی اصول بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار | ۲۰-۱۲ |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|---|-------|-------|
| ۱ | وسایل آتش نشانی پودر خشک، ۱۲ کیلویی | | |
| ۲ | جعبه کمک‌های اولیه با سری کامل تجهیزات | | |
| ۳ | تلویزیون رنگی، ۲۱ اینچ | | |
| ۴ | ویدیو VCD یا VHS | | |
| ۵ | رایانه با تمام متعلقات | | |
| ۶ | تخته وایت برد | | |
| ۷ | باسکول ۵۰۰ کیلو گرمی | | |
| ۸ | جرثقیل دستی متحرک ۱/۵ تنی | | |
| ۹ | ترازو عقربه ای، ۱۰۰ کیلوگرمی | | |
| ۱۰ | میز کار ۸۵ cm با ارتفاع ۲۰۰ cm و طول با رویه ضد آب (سنگی، مخصوص قالبسازی) | | |
| ۱۱ | دستگاه جیگر (Jigger) سه فاز، اتوماتیک همراه با سایزهای مختلف کلگی | | |
| ۱۲ | دستگاه (Jolley) سه فاز، اتوماتیک همراه با سایزهای مختلف کلگی | | |
| ۱۳ | چرخ سفالگری برقی، دور متغییر | | |
| ۱۴ | آسیا گلوله ای (Ball mill) ۲۰۰ لیتری | | |
| ۱۵ | همزن (mixer) با دور بیشتر از ۲۸۰ دور در دقیقه، منبع پلاستیکی | | |
| ۱۶ | همزن (mixer) با حداکثر ۱۵ تا ۲۰ دور در دقیقه | | |
| ۱۷ | خشک کن ۱۱۰°C تا دمای و حجم (۵۲×۵۲×۸۰) cm ³ | | |
| ۱۸ | خشک کن ۳۰۰°C تا دمای و حجم (۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰) cm ³ | | |
| ۱۹ | کمپرسور هوا ۲۰۰ لیتر با فشار ۸ Bar | | |
| ۲۰ | کوره المنتی، حداکثر ۱۲۵۰°C حجم (۲×۲×۲) m ³ | | |
| ۲۱ | کوره با سوخت گاز، حداکثر ۱۲۵۰°C حجم (۲×۲×۲) m ³ | | |
| ۲۲ | دستگاه پرس پودر، فشار ۴۰ تا ۵۰ تن و میز ۵۰×۵۰ cm | | |
| ۲۳ | پایه دستگاه همزن (mixer) فلزی | | |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|---|-------|-------|
| ۲۴ | ترازو دو کفه ای | | |
| ۲۵ | دستگاه پالایه فشاری (filter press) ۱۵-۲۰ صفحه ای | | |
| ۲۶ | دستگاه ورز دهنده (extruder) سه فاز، یک تنی | | |
| ۲۷ | دستگاه مدل تراش سه فاز یا تک فاز، دور متغییر، مخصوص کارگاه سرامیک | | |
| ۲۸ | الک (shaker) الکتریکی، لرزشی | | |
| ۲۹ | دستگاه آهن ربا غیر دائمی، الکتریکی | | |
| ۳۰ | آسیا گلوله ای آزمایشگاهی (Jarmill) ۵ لیتری و ۱۰ لیتری همراه با گرداننده آسیا گلوله ای آزمایشگاهی مربوطه | | |
| ۳۱ | آسیا سریع (fast mill) سه فاز یا تک فاز، همراه با محفظه چینی | | |
| ۳۲ | همزن | | |
| ۳۳ | رول گردان تک فاز، ۱۰ لیتری | | |
| ۳۴ | صندلی مربی چرخ دار | | |
| ۳۵ | میز مربی فلزی | | |
| ۳۶ | صندلی کارآموزی چوبی | | |
| ۳۷ | دستگاه رول گردان با کلگی (Roller head machine) (تمام اتوماتیک) با چند کلگی | | |
| ۳۸ | میز کار مخصوص ریخته گری دوغابی (مشبک) با ۸۵ cm ارتفاع طول سانتی متر | | |
| ۳۹ | چهار پایه فلزی با ارتفاع ۵۵ سانتی متری | | |
| ۴۰ | کوره ذوب فریت آزمایشگاهی یا (طلا سازی) | | |
| ۴۱ | انبر با شکل ها و اندازه های مختلف مخصوص کارگاه سرامیک | | |
| ۴۲ | کاردک سری کامل (بزرگ، متوسط، کوچک) | | |
| ۴۳ | ظرف پلاستیکی، ۵ و ۱۰ و ۲۰ لیتری | | |
| ۴۴ | پارچ پلاستیکی ۲ و ۳ لیتری | | |
| ۴۵ | آهن ربای دائمی | | |
| ۴۶ | استوانه مدرج پلاستیکی، ۱۰۰ CC | | |
| ۴۷ | ویسکو متر ریزشی نازل ۴ mm | | |
| ۴۸ | ویسکو متر ریزشی نازل ۶ mm | | |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|--|-------|-------|
| ۴۹ | ویسکو متر دیجیتال با نازل های مختلف | | |
| ۵۰ | سرند و الک ۳۰،۴۰،۷۰،۱۰۰،۱۲۰،۱۷۰،۲۰۰،۲۳۰،۳۲۵،۴۰۰ مش | | |
| ۵۱ | بشر پلاستیکی CC ۵۰۰،۲۰۰ | | |
| ۵۲ | بیل معمولی، فلزی با دسته چوبی | | |
| ۵۳ | آچار بوکس و رینگی | | |
| ۵۴ | شیلنگ شماره ۲ | | |
| ۵۵ | فرغون | | |
| ۵۶ | ترازو دیجیتال با دقت ۰/۱ گرم تا ۲ کیلو گرم | | |
| ۵۷ | چاقو مخصوص پرداخت، سری کامل | | |
| ۵۸ | پرگار فلزی | | |
| ۵۹ | پرگار فلزی با پاشنه داخلی | | |
| ۶۰ | سیم برش (سیم پیانو) | | |
| ۶۱ | دستگیره چوبی، مخصوص برداشتن قطعات | | |
| ۶۲ | ساگار نسوز برای بشقاب و کاسه | | |
| ۶۳ | صفحات نسوز ۴۰×۴۰ cm | | |
| ۶۴ | قاشقک | | |
| ۶۵ | پایه نسوز صفحات | | |
| ۶۶ | پیپت شیشه ای | | |
| ۶۷ | بورت پیرکس آزمایشگاهی | | |
| ۶۸ | پیستوله مخصوص رنگ و لعاب با حجم ۱۰۰ و ۵۰۰ سی سی | | |
| ۶۹ | کورنومتر | | |
| ۷۰ | چکش پلاستیکی ۵۰۰ گرمی | | |
| ۷۱ | حلقه ویکات از جنس تفلون | | |
| ۷۲ | ذره بین کوچک، متوسط، بزرگ | | |
| ۷۳ | محفظه جذب رطوبت همراه با رطوبت گیر | | |
| ۷۴ | همزن دستی، فلزی مخصوص دوغاب | | |
| ۷۵ | چرخ دستی، دیسکی | | |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|---|-------|-------|
| ۷۶ | دستگاه ففر کورن دستی، فلزی | | |
| ۷۷ | PH متر دیجیتال | | |
| ۷۸ | هاون چینی با ظرفیت ۱۵۰،۳۰۰،۵۰۰ گرمی | | |
| ۷۹ | کولیس پایه دار ۵۰ cm | | |
| ۸۰ | ریز سنج با دقت ۰/۰۱ mm (۰-۲۵) | | |
| ۸۱ | چگالی سنج فولادی، ۱۰۰ mm | | |
| ۸۲ | پایه مثلثی شکل نسوز | | |
| ۸۳ | چراغ الکلی | | |
| ۸۴ | گیره لوله گیر چوبی | | |
| ۸۵ | ارلن پلاستیکی CC ۸۰۰،۱۰۰۰، ۵۰۰ | | |
| ۸۶ | قیف پیرکس ، کوچک | | |
| ۸۷ | لگن پلاستیکی، بزرگ | | |
| ۸۸ | پایه گیره دار چدنی با سایز حلقه های مختلف | | |
| ۸۹ | الک دستی بزرگ | | |
| ۹۰ | انبردست دوسو، چهارسو سری کامل | | |
| ۹۱ | پیچ گوشتی | | |
| ۹۲ | بالن ژوژه CC ۱۰۰،۵۰۰،۱۰۰۰ | | |
| ۹۳ | همزن میله ای، شیشه ای یا فلزی | | |
| ۹۴ | خط کش فلزی ۵۰،۱۰۰ cm | | |
| ۹۵ | وزنه | | |
| ۹۶ | زیر الک فلزی | | |
| ۹۷ | کمان اره تفنگی | | |
| ۹۸ | اره چوب بر | | |
| ۹۹ | هاون برنجی با دسته | | |
| ۱۰۰ | سطل فلزی | | |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|--|-------|-------|
| ۱۰۱ | کیسه پلاستیکی | | |
| ۱۰۲ | کیسه کتانی | | |
| ۱۰۳ | تخته چوبی، ۲۰×۲۰ cm ، ۴۰×۴۰ cm | | |
| ۱۰۴ | مخروط زگر C° ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ | | |
| ۱۰۵ | یونولیت cm (۱۰۰×۲۰۰×۵) | | |
| ۱۰۶ | اسفنج معمولی، ورقی شکل ۱×۲ m | | |
| ۱۰۷ | کائولین فرآوری شده | | |
| ۱۰۸ | بال کلی فرآوری شده | | |
| ۱۰۹ | فلدسپار سدیک و پتاسیک | | |
| ۱۱۰ | سیلیس میکرونیزه | | |
| ۱۱۱ | کربنات کلسیم میکرونیزه | | |
| ۱۱۲ | دولومیت میکرونیزه | | |
| ۱۱۳ | رنگینه (جوهر) سرامیکی معدنی (سبز، آبی، نارنجی، قرمز، زرد، قهوه ای و ...) | | |
| ۱۱۴ | فریت پولکی شکل | | |
| ۱۱۵ | سیلیکات سدیم با دانسیته (۱/۷-۱/۵) گرم بر سانتیمتر مکعب | | |
| ۱۱۶ | کربنات باریوم | | |
| ۱۱۷ | کربنات سدیم | | |
| ۱۱۸ | Spneu (دولاپکس) | | |
| ۱۱۹ | STPP (پودر سدیم تری پلی فسفات) | | |
| ۱۲۰ | گچ قالبسازی | | |
| ۱۲۱ | تالک | | |
| ۱۲۲ | کربنات پتاسیم | | |
| ۱۲۳ | کربنات منیزیم | | |
| ۱۲۴ | کربنات کلسیم | | |
| ۱۲۵ | اکسید روی | | |
| ۱۲۶ | حلقه بولرینگ C° ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | | |
| ۱۲۷ | قلم مو شماره ۱، ۲، ۳، ۴ | | |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|---|-------|-------|
| ۱۲۸ | اسکاچ معمولی ۱۰×۲۰ cm | | |
| ۱۲۹ | گریس | | |
| ۱۳۰ | روغن موتور نمره ۴۰ | | |
| ۱۳۱ | لاک نیم پلی استر، براق کننده با اکسید مربوطه | | |
| ۱۳۲ | دستکش پلاستیکی | | |
| ۱۳۳ | دستکش نسوز | | |
| ۱۳۴ | عینک با شیشه بی رنگ جهت کار با مواد شیمیایی | | |
| ۱۳۵ | عینک ایمنی مخصوص دیدن داخل کوره | | |
| ۱۳۶ | لباس کار کارآموزی | | |
| ۱۳۷ | کلاه ایمنی | | |
| ۱۳۸ | ماژیک مخصوص وایت برد | | |
| ۱۳۹ | کفش ایمنی | | |
| ۱۴۰ | خودکار معمولی | | |
| ۱۴۱ | مایع دستشویی | | |
| ۱۴۲ | پودر واش | | |
| ۱۴۳ | لعب ترانس، بصورت پودر | | |
| ۱۴۴ | لعب اوپک، بصورت پودر | | |
| ۱۴۵ | لعب کدر، بصورت پودر | | |
| ۱۴۶ | اکسید کبالت | | |
| ۱۴۷ | عکس برگردان در طرحهای مختلف با دمای پخت ۶۵۰-۸۵۰°C | | |
| ۱۴۸ | فویل آلومینیوم | | |
| ۱۴۹ | فلورین | | |
| ۱۵۰ | کلمانیت | | |
| ۱۵۱ | پرمگنات پتاسیم | | |
| ۱۵۲ | کربنات آمونیم | | |
| ۱۵۳ | کربنات بی آمونیم | | |
| ۱۵۴ | نفت معمولی | | |
| ۱۵۵ | فسفات کلسیم مواد اولیه | | |
| ۱۵۶ | چسب کاغذی و نواری | | |
| ۱۵۷ | ریسمان نخ و پلاستیکی | | |
| ۱۵۸ | کاغذ PH مخصوص دستگاه PH متر | | |
| ۱۵۹ | گلوله آسیا گلوله ای (Ball mill) سایز ۳ و ۴ | | |



فهرست استاندارد تجهیزات، ابزار، مواد و وسایل رسانه ای

| ردیف | مشخصات فنی | تعداد | شماره |
|------|--|-------|-------|
| ۱۶۰ | گلوله آسیا گلوله ای (Ball mill) سایز ۲ | | |
| ۱۶۱ | کاشی لعاب خورده ۲۰×۲۰ cm ۲۰×۳۰ cm ۴۰×۴۰ cm | | |
| ۱۶۲ | اکسید سرب (سرنج) | | |
| ۱۶۳ | گل رس | | |
| ۱۶۴ | سنباده ضد آب p۱۸۰ ، p۳۰۰ ، p۴۰۰ | | |
| ۱۶۵ | صافی (Filter) از جنس کنف | | |
| ۱۶۶ | تیغ اره فلز بر | | |
| ۱۶۷ | ماسک ضد گرد و غبار | | |
| ۱۶۸ | دستکش یکبار مصرف | | |
| ۱۶۹ | قالب گچی یک تکه و چند تکه (قوری....) | | |
| ۱۷۰ | کاشی لعاب خورده ۲۰×۲۰ cm ۲۰×۳۰ cm ۴۰×۴۰ cm | | |
| ۱۷۱ | اکسید سرب (سرنج) | | |
| ۱۷۲ | گل رس | | |
| ۱۷۳ | سنباده ضد آب p۴۰۰ ، p۳۰۰ ، p۱۸۰ | | |
| ۱۷۴ | صافی (Filter) از جنس کنف | | |
| ۱۷۵ | تیغ اره فلز بر | | |